


2.5 - SFORNAMENTO COKE



T Filtro a tessuto

Per le batterie 5-6 il gestore ha presentato il piano per la loro dismissione con nota AMI DIR.579/2019.

In corso di completamento gli interventi previsti dal DPCM 29/09/2017.