



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Riqualificazione Ambientale

10 FEB. 2015
006353

TRASMISSIONE VIA PEC



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0003766 del 11/02/2015

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

CTE ERGPOWER Impianti NORD
Strada provinciale ex strada statale 114, km. 144
96010 Priolo Gargallo (SR)
ergh.ricass.hse@legalmail.it

Copia

ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219 - 90129 PALERMO
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it
Sezione Territoriale di Siracusa
Via Bufardeci, 22 - 96100 SIRACUSA
dapchimosr@arpa.sicilia.it

RIFERIMENTO: Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-0000493 del 05/08/2010 di autorizzazione della Centrale Termoelettrica ERGPOWER S.r.l. sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR).

OGGETTO: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06.

In conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/14, si notifica l'allegata relazione in merito alla visita in loco effettuata dal 24/03/2014 al 26/03/2014, redatta da ARPA Sicilia, ST di Siracusa, d'intesa con ISPRA.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. *Antonio Pini*



Allegato: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06 per la Centrale termoelettrica della società Erg Power s.r.l., sita nel comune di Priolo Gargallo (SR).


Copia: DIR

(Fue)
PDF

Pec Direzione

Da: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Inviato: martedì 10 febbraio 2015 12:37
A: aia@pec.minambiente.it; ergh.ricass.hse@legalmail.it;
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it; dapchimosr@arpa.sicilia.it
Oggetto: ERGPOWER PRIOLO GARGALLO - DECRETO AIA DVA-DEC-2010-00493 - INVIO
RELAZIONE VISITA IN LOCO DEL 24-26/03/14 EX-ART. 29-DECIES COMMA 5 DEL
DLGS 152/06 - FIRMA PINI [iride]324264[/iride] [prot]2015/6353[/prot]
Allegati: _Relazione ERGPOWER-PrioloGargallo (SR)_zip_00452410-0.zip; _00452411-0.pdf;
datiiride.xml

Protocollo n. 6353 del 10/02/2015 Oggetto: ERGPOWER PRIOLO GARGALLO - DECRETO AIA DVA-DEC-2010-00493 -
INVIO RELAZIONE VISITA IN LOCO DEL
24-26/03/14 EX-ART. 29-DECIES COMMA 5 DEL DLGS 152/06 - FIRMA PINI Origine:
PARTENZA Destinatari,MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE,ARPA SICILIA,ERG POWER,ARPA SICILIA

 <p>AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</p> <p>DIPARTIMENTO ARPA DI SIRACUSA U.O. S. CONTROLLI Via Bufardeci, 22 - 96100 Siracusa Tel 0931 753508 – fax 0931754374 dapchimicosr@arpa.sicilia.it</p>	D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i Controlli AIA	CL: 01.09.00 MITT: 08.02.00.00
	RAPPORTO DELLE ATTIVITA' DI ISPEZIONE AMBIENTALE ORDINARIA <i>Centrale Termoelettrica ERG Power Impianti Nord – Gestore ERG Power srl sita nel territorio del Comune di Priolo Gargallo</i>	

Attività ispettiva ex art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06

Relazione ex art. 29-decies comma 5

Riscontri in merito alla visita in loco ed eventuali azioni da intraprendere

*Centrale Termoelettrica ERG POWER Impianti Nord
Gestore ERG POWER srl*

*Autorizzazione Ministeriale n. DVA – DEC- 2010 – 0000493 del 05 AGOSTO 2010
Validità dell'autorizzazione cinque anni dal 16/09/2010 (16/09/2015)
Richiesta di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza*

Attività IPPC cod. 1.1

*Attività IPPC cod.1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW
Allegato XII punto 2 Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di
almeno 300 MW*

Data di emissione 16/07/2014

Indice

1	Premessa.....	3
1.1	Finalità della presente relazione.....	3
1.2	Campo di applicazione.....	3
1.3	Autori e contributi della relazione.....	3
2	Impianto IPPC oggetto della visita in loco.....	4
2.1	Dati identificativi del gestore.....	4
2.2	Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile).....	4
3	Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere.....	5
4	Allegati.....	5

1 Premessa

1.1 *Finalità della presente relazione*

La presente relazione è stata redatta in conformità con quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-decies della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.2 *Campo di applicazione*

Il campo di applicazione della presente relazione è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato VIII alla Parte seconda del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.3 *Autori e contributi della relazione*

Il presente rapporto conclusivo riporta gli esiti delle attività di controllo ordinario effettuate dagli Enti di Controllo presso la Centrale Termoelettrica ERG Power Impianti Nord sita all'interno del sito Multisocietario nel territorio del Comune di Priolo Gargallo

Il presente documento è stato redatto dal seguente personale di ARPA

Dora Profeta

ARPA Sicilia Dipartimento di Siracusa

Il seguente personale tutto in servizio presso ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Siracusa ha svolto la visita in sito dal 24 al 26/03/2014

Dott.ssa Dora Profeta

R.U.O.S Controlli S.T. ARPA di Siracusa

Dott. Corrado Lo Curzio

Dir. Biol Controlli S.T. ARPA di Siracusa

Sig. Angelo Di Luciano

Assistente tecnico S.T. ARPA di Siracusa

Sig. Giuseppe Marchisello

Assistente tecnico S.T. ARPA di Siracusa

2 Impianto IPPC oggetto della visita in loco

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale: Società ERG POWER srl

Sede stabilimento: ex SS 114 km 144 96100 Priolo Gargallo (SR)

Recapito telefonico: Tel. 0931 739111 Fax. 0931 761896

PEC: ergh.ricass.hse@legalmail.it

Legale rappresentante e/o delegato ambientale: Ing. Roberto Sportiello

Gestore referente AIA: Dott. Luisa Iacono

Impianto a rischio di incidente rilevante: ~~SI~~ NO

Sistemi di gestione ambientale: NO

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica della tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale (se applicabile)*

In riferimento a quanto indicato nell'allegato VI, punto 5, al DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59", il Gestore ha inviato al MATTM ed ad ISPRA, in data 4 febbraio 2014 con nota prot. LO.P.A./DC/2014/010 , (prot. ARPA 13763/2014) **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario (all.A)**.

Con nota prot. EPW/2014/uscita/00000032 del 30/04/2014, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, prot. ARPA 28641/2014 il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2013, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio (all.B).

3 Riscontri in merito alla visita in loco e azioni da intraprendere

La visita in loco si è svolta dal 23 al 26/03/2014 come da comunicazione ISPRA n. 011854 del 18/03/2014. L'ultimo accesso, con la redazione del verbale dell'attività ispettiva in loco, è stato condotto in data 26/03/2014

Nel verbale di ispezione prot. ARPA 25535 del 16/04/2014 con n. 12 allegati (all. C) sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco, le matrici ambientali interessate e l'elenco dei documenti visionati e di quelli acquisiti in copia.

La visita in loco non ha comportato campionamenti di matrici ambientali e pertanto sono previste attività analitiche ulteriori inerenti la verifica delle acque di scarico e agli SME esistenti che saranno comunicate in seguito.

In particolare nel corso della ispezione sono state verificate:

l'assetto impiantistico che prevede al momento l'utilizzo della SA1 N/1 sulla quale sono al momento in effettuazione le prove di funzionamento mentre la SA1 N/3 è ferma.

le modalità di gestione dei rifiuti, (stoccaggio provvisorio, analisi, registri e formulari);

la gestione degli scarichi idrici; in particolare si è rilevato che la produzione di acqua demi è stata modificata con l'eliminazione del processo di chiariflocculazione. Ciò ha comportato la inattivazione dello scarico di troppo pieno di tale vasca denominato 325/C, oltre alla eliminazione dei rifiuti provenienti dall trattamento.

Per effetto della visita in loco non sono state accertate, alla data della presente relazione, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

La presente relazione costituisce la relazione parziale dell'attività ispettiva prodotta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 e 4.

4 Allegati

verbale di ispezione prot. ARPA 25535 del 16/04/2014 con n. 12 allegati (all. C)

Il R.UOS Controlli
(d.ssa Dora Profeta)

